





L'area oggetto di intervento è una parte del costone roccioso, (a destra) "La Conca". Detta parete è costituita da un andamento verticale con caratteristiche geologiche differenti. Si rileva su tale costone dei problemi di stabilità locale con distacchi di roccia, che di fatto, ad oggi hanno reso rischioso l'utilizzo delle aree adiacenti. La parete rocciosa, variamente fratturata nella parte bassa e si rilevano delle fratture delimitanti anche ammassi rocciosi di volumetria più o meno importante che potrebbero distaccarsi con conseguente crollo, e quindi pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono stati previsti i seguenti interventi per il settore di costone oggetto di intervento:

- Decespugliamento del ciglio sommitale con Pulizia della parete rocciosa
 - Rafforzamento corticale
 - Inserimento rete paramassi
 - Rimozione rete danneggiate
- Pertanto i lavori da farsi, localizzati in corrispondenza del versante, prevedono:
- Installazione del cantiere mobile stradale, recinzioni, cartellonistica, servizi igienici etc per la salute e salvaguardia degli operatori;
 - pulizia del costone ove previsto l'istallazione delle reti corticali e delle barriere;
 - frantumazione di roccia instabile a qualsiasi altezza mediante impiego di resine espansive;

SCHEMA COSTRUTTIVO - AREA D'INTERVENTO "B"



ASSONOMETRIA ISOMETRICA

